



CIRCUIT D EAU MOULES



DEBRANCHER LES CIRCUIT D EAU SUR MACHINES



VANNE ¼ DE TOUR ARRIVEE ET
RETOUR EAU GENERALE



VANNE ¾ DE TOUR FERMEE
(EAU FERMEE)



PLACER UN BAC A COTE DU
MOULE



DEBRANCHER TUYAU
REFROIDISSEMENT MOULE



LAISSER COULER DANS LE
BAC



DECONNECTER TOUS LES
TUYAUX

